

XD-X3

Istruzioni per l'uso



IRO AB

Box 54 SE-523 22 Ulricehamn SWEDEN

Tel: (+46) 321 297 00 Fax: (+46) 321 298 00

info@iro.se www.iroab.com

Attenzione.....	2
Specifiche tecniche	3
Allacciamento alla rete	4
Schema operativo.....	5
Connessioni.....	6-7
Installazione.....	8
Ponticelli / Regolazione velocità	9
Componenti principali	10
Controllo del filo.....	11-12
Regolazioni S/Z	13
Infilaggio	14-15
Freno comandato (TEC).....	16
Regolazione balloon/ E-flex.....	17
Regolazione CAT.....	18
Regolazione vetrino/sensori	19
Manutenzione	20
Istruzioni per l'assemblaggio	21
Ricerca guasti.....	22
Dichiarazione ce di conformita'	23

Questa sezione contiene importanti informazioni per la sicurezza. Leggere a fondo il manuale prima di installare, utilizzare o effettuare la manutenzione sul porgitrama.



ATTENZIONE

Indica un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe portare a lesioni gravi o gravi danni all'unità.



PRECAUZIONE

Indica un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe portare a lesioni lievi o moderate o danni all'unità.

NOTA

Viene utilizzata per attirare l'attenzione sulle informazioni importanti, che facilitano il funzionamento o la movimentazione.

TRADUZIONE DI ISTRUZIONI ORIGINALI.

IRO AB si riserva il diritto di modificare senza preavviso il contenuto del manuale operatore e delle specifiche tecniche.


ATTENZIONE!


- Lo spegnimento del Prealimentatore mediante l'Interruttore di accensione/spegnimento **NON** toglie tensione. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, staccare la corrente dall'interruttore generale.
- L'interruttore di accensione/spegnimento del porgitrama non interrompe l'alimentazione principale. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, staccare la corrente dall'interruttore generale.
- Staccare la corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sul porgitrama, sul trasformatore o su qualunque altro componente elettrico. Prima di collegare l'alimentazione, il porgitrama e l'armadietto del trasformatore devono essere completamente montati.
- Il porgitrama ed il trasformatore contengono componenti elettrici che trattengono la corrente elettrica fino ad un massimo di tre minuti dopo lo spegnimento.
- Tutti gli interventi sui componenti elettrici devono essere effettuati da un elettricista qualificato.
- Questo prodotto non può essere utilizzato in ambiente potenzialmente esplosivo o nelle zone classificate come tali secondo la direttiva 94/9/EC. Se il prodotto deve essere utilizzato in ambiente potenzialmente esplosivo siete pregati di contattare IRO AB.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo eseguire tutti i controlli di routine per l'individuazione di elementi danneggiati o usurati. La riparazione o la sostituzione di eventuali componenti danneggiati o usurati dovrà essere eseguita dal personale autorizzato. Per evitare rischi di lesioni **NON** mettere in funzionamento il dispositivo nel caso uno o più componenti non risultassero correttamente funzionanti.


PRECAUZIONE!

- Prestare la massima attenzione operando in prossimità del porgitrama in quanto esso contiene parti mobili che possono causare ferite e, nelle normali condizioni di esercizio, si mettono in movimento senza preavviso.
- Per ottemperare alle norme cee, utilizzare solamente ricambi omologati da IRO AB.
- Il porgitrama è un prodotto industriale e di conseguenza non è approvato per l'utilizzo in aree abitative e residenziali.

NOTA

- Per assicurare una giusta scelta dell'appropriato porgitrama con i relativi accessori, è consigliato effettuare una prova con il filato che si utilizzerà.
- Smaltire le apparecchiature obsolete o indesiderate responsabilmente, tenendo in considerazione le normative locali vigenti relative allo smaltimento e/o al riciclaggio dei materiali.



Max 1800 m/min



8.6 kg



Min 5° C - Max 40° C



RH max 85 %



Pressione acustica L_{pa} 74 dB (A), Potenza acustica L_{wa} 88 dB (A)



Ø max 5 mm



Pressione dell'aria in ingresso 5,5 - 7 bar



200 - 575V 400VA



Max T 10A
Fusibile



3,3 kg



Tensione di alimentazione fornita dal telaio



1,4 kg



Tensione di alimentazione in Ingresso / Interfaccia collegata al connettore Estensione



1,4 kg

NOTA

Soggetto a modifiche tecniche.




IMPORTANTE!

Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, staccare la corrente dall'interruttore generale.


NOTA

E' possibile che si formi condensa sul porgitrama quando questo viene spostato dall'ambiente freddo del magazzino a quello caldo della tessitura. Prima di metterlo in funzione, accertarsi che sia asciutto.

Rimuovere la Cassetta d'alimentazione dall'Imballo.
Aprire il coperchio e collegare il cavo trifase a 4 conduttori della tensione di alimentazione in Ingresso.
Assicurarsi che il collegamento di Terra sia fatto correttamente e che la sezione del conduttore utilizzato non sia inferiore a 1,5 mm².




Non accendere il porgitrama a telaio fermo.




Variazioni della tensione di rete.

Nominale	Tensione	Frequenza
200V - 346V	180V - 380V	50/ 60 Hz
380V - 400V	342V - 440V	50/ 60 Hz
415V - 575V	374V - 632V	50/ 60 Hz

Gruppo controllo motore e quadro fusibili




Gruppo controllo motore






Alimentazione/ Interfaccia

Connessioni di rete




INTERFACCIA CAN Fusibili



FB3= 3,15A slow FB3= 3,15A ritardato
FB2= 5A slow FB2= 5A ritardato


INTERFACCIA STAND ALONE Fusibili




Rouge = 6,3A slow Rosso= 6,3A ritardato
Bleu = 1A slow Blu= 1A ritardato

INTERFACCIA STAND ALONE

Ponticelli rele di fermata




Optoisolatore/ connessione relè fermata





Interfaccia
Tensione di alimentazione fornita dal telaio

INTERFACCIA CAN




Fusibili

FB1	T 3,15 A
FB2	T 5 A

Ponticelli rele di fermata

J1 + J2	Aperto = Bus comunicazioni non terminato Chiuso = Bus comunicazioni terminato
J8	Normalmente aperto

INTERFACCIA STAND ALONE



Fusibili

FB1	T 3,15 A
FB2	T 5 A

Ponticelli rele di fermata

J1 + J2	Aperto = Bus comunicazioni non terminato Chiuso = Bus comunicazioni terminato
---------	--

NOTA

E' possibile che si formi condensa sul porgitrama quando questo viene spostato dall'ambiente freddo del magazzino a quello caldo della tessitura. Prima di metterlo in funzione, accertarsi che sia asciutto.


PRECAUZIONE!

Non montare il gruppo direttamente sul telaio.

Utilizzare un supporto separato.

NOTA





Collegare all'impianto di terra del telaio il morsetto di massa PE del supporto prealimentatori e della cantra.

Collocare la cantra dietro il supporto del porgitrama evitando gli angoli vivi nel percorso del filato dall'uscita della cantra ai porgitrama.

I porgitrama provvisti di sensori meccanici devono essere montati con un'inclinazione di 45° rispetto al piano orizzontale.


*= Massimo 15° con una forza ridotta della molla del sensore. (vedere a pagina 19)

Accertarsi che le viti di montaggio siano serrati correttamente.



Ponticelli del circuito del motore

Il modello Chrono è dotato di ponticelli posti sulla scheda motore, per adattare il funzionamento del porgitrama alle caratteristiche del processo tessile.
(Le impostazioni ricevute dal telaio hanno la priorità sulle impostazioni dei ponticelli).







Sensori ottici		Sensori meccanici	
J1		J1	
	Sensibilità sensore riserva - BASSA		Filtraggio sensore Loom Stop - FILATI RIGIDI
J1		J1	
	Sensibilità sensore riserva - AUTO		Filtraggio sensore Loom Stop - NORMALE
J2		J2	
	Sensore Loom Stop integrato - DISABILITATO		Sensore Loom Stop integrato - DISABILITATO
J2		J2	
	Sensore Loom Stop integrato - ABILITATO		Sensore Loom Stop integrato - ABILITATO
J3		J3	
	Posizionamento della girante - DISABILITATO (ruota libera)		Posizionamento della girante - DISABILITATO (ruota libera)
J3		J3	
	Posizionamento della girante - ABILITATO		Posizionamento della girante - ABILITATO
J4		J4	
	Motivo in anticipo - DISABILITATO		Motivo in anticipo - DISABILITATO
J4		J4	
	Motivo in anticipo - ABILITATO		Motivo in anticipo - ABILITATO

Velocità massima sensore meccanico


Per impostare la velocità massima, ruotare il selettore nella posizione appropriata.

- 1 = 1500 m/min
- 2 = 1200 m/min
- 3 = 800 m/min
- 4 = 500 m/min





Durante il tessimento di alcuni filati ed in particolari condizioni di lavorazione, può essere necessaria l'adozione di speciali frenafilo nelle posizioni 1 e 3. Le tabella qui sotto e alla pagina seguente illustrano le combinazioni disponibili.




Elemento di controllo del filo - tipo e posizione					
TIPO DI FRENO		POS	TIPO DI FRENO		POS
A		1	G	(E-flex)	2
B		1 3	H	Pelo	2
C		1	J	(CAT)	3
D		1	K		3
E	Lamellare	2			

Filo		Pinza			Proiettile		
	TITOLO TRAMA	FRENO			TITOLO TRAMA	FRENO	
		1	2	3		1	2
Filato cotone, filati elastici e filamenti	Ne 74 - 35	A	G/ I	K	Ne > 35	A	H/ I
	Ne 59 - 9	A	G/ II	K	Ne 59 - 16	A	G/ II
	Ne 15 - 4	A	G/ III	K	Ne 20 - 4	A	G/ III
	Ne 6 - 0,5	D	G/ IIII	K	Ne 6 - 0,5	D	G/ IIII
Lana	Nm 120 - 60	A	H/ I	B+B+K	Nm > 60	A	H/ I
	Nm 100 - 14	A	H/ II	B+B+K	Nm 100 - 27	A	G/ II
	Nm 25 - 7	A	G/ III	K	Nm 33 - 7	A	G/ III
	Nm 10 - 0,8	D	G/ IIII	K	Nm 10 - 0,8	D	G/ IIII
Fibre rigide, iuta e flax (lino)	Nm 120 - 30	A	E/ II	K	Nm 120 - 27	A	G/ II
	Nm 35 - 20	A	E/ III	K	Nm 33 - 7	D	G/ III
	Nm 26 - 7	A	G/ III	K	Nm 10 - 0,8	D	G/ IIII
	Nm 10 - 0,8	D	G/ IIII	K			
Ciniglia	Nm 120 - 20	A	G/ II	K	Nm 120 - 50	A	H/ I
	Nm 25 - 7	A	G/ III	K	Nm 67 - 7	A	H/ II
	Nm 10 - 0,8	D	G/ IIII	K	Nm 10 - 0,8	D	H/ III
Filati d'effetto, filati bottonati, fiammati	Nm 120 - 50	B	H/ I	B+B+K	Nm 120 - 50	B	H/ I
	Nm 67 - 7	B	H/ II	B+B+K	Nm 67 - 7	B	H/ II
	Nm 10 - 0,8	B	H/ III	B+B+K	Nm 10 - 0,8	B	H/ III
Filati ad alta torsione	Tex 4 - 20	C	E/ I	K	Tex 4 - 20	C	H/ I
	Tex 15 - 50	C	E/ II	K	Tex 15 - 100	C	H/ II
	Tex 40 - 100	C	E/ III	B+B+K	Tex 80 - 400	C	H/ III
Filati a bava continua	Tex 4 - 20	C	H/ I	J/ I+K	Tex 4 - 20	C	H/ I
	Tex 15 - 40	C	H/ II	J/ II+K	Tex 15 - 100	C	H/ II
	Tex 30 - 100	A	H/ II	J/ III+K	Tex 80 - 400	A	H/ III
	Tex 80 - 400	A	H/III	B+B+K			
Tensione: I=leggera, II=media, III=rigida, IIII=molto rigida							


NOTA

Poiché il funzionamento del frenafilo può essere influenzato da vari fattori legati ai filati specifici impiegati, le prescrizioni sopra riportate sono fornite a puro titolo indicativo. In caso di dubbio, si raccomanda di effettuare una prova.


Disattivare il porgitrama.




Premere il pulsante arancione posto sulla parte anteriore del Gruppo d'avvolgimento. Ruotare la Girante finché il pulsante arretra leggermente. Mantenendo premuto il pulsante, allineare la tacca di riferimento presente sulla Girante con la tacca situata sul corpo motore, in questo modo si ottiene la posizione di separazione zero.




Per effettuare la regolazione, premere il pulsante e ruotare la Girante nella direzione appropriata. Mano a mano che la Girante ruota, la separazione aumenta da 0 a 4 mm.



La separazione deve essere netta, ma non eccessiva.




Impostare la direzione di rotazione con l'ausilio del commutatore dopodiché accendere il porgitrama. Nella posizione 0, il porgitrama è impostato sulla modalità di attesa.




INFILAGGIO COMPLETO, CAMBIO SCORRIMENTO AUTOMATICO


- Riavviare il porgitrama per posizionare automaticamente il disco di avvolgimento (corpo della spola vuoto).
- Inserire il filato nell'occhiello e premere entrambi i pulsanti tenendo leggermente il filato.


INFILAGGIO COMPLETO, CAMBIO SCORRIMENTO MANUALE


- Riavviare il porgitrama per posizionare automaticamente il disco di avvolgimento (corpo della spola vuoto).
- Aprire il supporto della spazzola, vedere pag. 17.
- Inserire il filato nell'occhiello e premere entrambi i pulsanti tenendo leggermente il filato.


INFILAGGIO PARZIALE, INDIETRO

Inserire il filato nell'occhiello e premere il pulsante destro tenendo leggermente il filato.




INFILAGGIO PARZIALE, AVANTI

Inserire il filato nell'occhiello e premere il pulsante sinistro tenendo leggermente il filato.




SENZA CAT

- Spegner il porgitrama.
- Allineare l'occhiello della Girante (1).
- Infilare la passetta fino in fondo (vedere a pagina 17).
- Agganciare il filo alla passetta ed estrarre la passetta.
- Riaccendere il porgitrama.


CON CAT


- Spegner il porgitrama.
- Allineare l'occhiello della Girante.
- Infilare la passetta attraverso il porgitrama e la spazzola del balloon.
- Accendere il porgitrama e rifornire la riserva di filo.
- Infilare a fondo la passetta nel CAT (2).
- Agganciare il filo alla passetta (3).
- Estraendo la passetta (4), questa si trascinerà dietro il filo.


ATTENZIONE!

Quando si utilizza una passetta, fare attenzione a non danneggiare il **flex**. Assicurarsi che il supporto **Flex** sia posizionato in avanti prima di procedere all'infilaggio.

INFILAGGIO DEL TEC


- Aprire il coperchio (1)
- Inserire la passetta (2)
- Tirare il filo (3). Il filo si avvolge attorno alla passetta.
- Tirare la passetta (4)
- Chiudere il coperchio (5)


Posizione A


Raccomandato quando si usa il TEC in abbinamento con un freno Flex 30°

Posizione B

Raccomandato quando si usa il TEC in abbinamento con un Freno a Pelo o un freno Flex 42°



SOSTITUZIONE DELLA LAMELLA

- Aprire il coperchio (1)
- Rimuovere il cap (6)
- Inclinare la lamella per rimuoverla (7)
- Inserire la nuova lamella inclinandola ed agganciare
- Chiudere il coperchio (5)



MONTAGGIO SPAZZOLA


Ruotando la leva di scorrimento (1), la spazzola (2) si stacca del corpo della spola.




Accertarsi che la spazzola sia posizionata correttamente (3).


MONTAGGIO M-FLEX

Ruotando la leva di scorrimento (1), la M-flex (2) si stacca del corpo della spola.




Accertarsi che la M-flex sia posizionata correttamente (3).



Regolare la tensione del controllo balloon/ E-flex.


NOTA

Se la spazzola è soggetta a una tensione eccessiva può verificarsi un'usura superiore al normale.



NOSE POSITION


Mounting position of the nose: 30° or 42°
(XX° = standard position).




Controllare la tensione del filo in entrata al CAT.

NOTA

L'anello a spazzola dev'essere usato solo per controllare il balloon.




Regolazione della tensione in uscita.




Sensore ottico


Alcuni tipi di filati possono attaccarsi o lasciare residui sullo specchio del sensore.
In tali casi, la distanza tra il filo e il vetrino può essere incrementato.



Regolare la distanza ruotando di 180° il vetrino.




Posizione normale



Distanza aumentata


Sensore meccanico

E' possibile ovviare a questo inconveniente aumentando la pressione dello smorzatore.




PULIZIA

Si raccomanda di eseguire una pulizia periodica per eliminare la filaccia o la polvere accumulate sul porgitrama o sull'unità di controllo.



LUBRIFICAZIONE

L'apparecchiatura non richiede alcuna lubrificazione supplementare.




CONNESSIONI




ATTENZIONE!

Spegnere sempre l'interruttore principale o isolare l'alimentazione elettrica e scollegare l'alimentazione pneumatica prima di collegare/scollegare il porgitrama, il trasformatore, o qualunque altro componente elettrico.



KIT ATTREZZI IRO / ROJ


Raccomandiamo di utilizzare l'apposito IRO kit attrezzi, con attrezzi speciali, per assicurare un facile e corretto smontaggio e rimontaggio dei porgitrama IRO durante la manutenzione. Per ulteriori informazioni contattare il locale servizio di assistenza IRO.




Dopo averlo smontato è necessario riassemblare il gruppo di avvolgimento pezzo dopo pezzo per non danneggiare le parti. Assicurare la tenuta del manicotto con un laccetto in plastica (1).




Assicurarsi che la chiave entri nella scanalatura dell'albero motore (2).



Inserire le due viti che fissano il manicotto nelle apposite sedi (3) e chiuderle con apposita chiave (torx T10)



Ruotare la girante (4) mantenendo fermo il dado centrale (5) per posizionare il contrappeso quando è nella giusta posizione la girante può facilmente ruotare solo di 180°.



Installare vite centrale, manicotto finale, gruppo cestello e coperchio. Impostare la separazione spire nella posizione voluta per assicurarsi che il tutto sia correttamente assemblato.



	Verificare nel seguente ordine	
Guasto	Sensore ottico	Sensore meccanico
Il prealimentatore non si mette in moto	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 24 - 25 - 26	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 24 - 25 - 26
Il prealimentatore non si ferma	2 - 4 - 24 - 25	9 - 13 - 5 - 15 - 24 - 25
Riserva filo insufficiente o vuota	4 - 3 - 13 - 9 - 8 - 21 - 24 - 25 - 27 - 26	17 - 3 - 5 - 16 - 13 - 9 - 8 - 21 - 24 - 25 - 27 - 26
Frequente rottura filo in entrata	22 - 10 - 13	22 - 10 - 18 - 14
Frequente rottura filo in uscita	11 - 20 - 12 - 19 - 23	11 - 20 - 12 - 19 - 23
Il fusibili si bruciano ripetutamente	25 - 28	25 - 28
La spia dell'alimentazione elettrica lampeggia lentamente	4	9 - 13
La spia dell'alimentazione elettrica lampeggia rapidamente	3 - 9 - 8 - 27	3 - 9 - 8 - 27
Porgitrama in allarme con luce fissa	29	29

No	Possibili cause DS:	Soluzioni	Cf. Pag
1.	Posizione S/Z non corretta	Regolare l'interruttore S/Z nella posizione corretta	13
2.	Posizione Gruppo d'avvolgimento non corretta	Assicurarsi che il vetrino/sensori siano rivolto verso l'alto	19
3.	Girante bloccata	Sbloccare e pulire la Girante	20
4.	Sensore o vetrino danneggiati o sporchi	Pulire il sensore e il vetrino utilizzando un prodotto detergente delicato	19
5.	Bracci sensore bloccati	Sbloccare i bracci e pulire il sensore	20
6.	Collegamenti non corretti	Verificare e correggere	4-7
7.	Fusibili bruciati	Sostituire il fusibile interessato	6-7
8.	Guasto alimentazione di rete/tensione primaria	Verificare l'alimentazione di rete e i collegamenti	4-7
9.	Tensione in entrata insufficiente	Aumentare la tensione in entrata	11-12
10.	Tensione in entrata eccessiva	Ridurre la tensione in entrata	11-12
11.	Regolazione balloon insufficiente	Incrementare la regolazione balloon	17-18
12.	Tensione in uscita eccessiva	Ridurre la tensione in uscita	17-18
13.	Separazione fili eccessiva	Ridurre la separazione fili	13
14.	Regolazione ponticello J1 non corretta	Riposizionare il ponticello	9
15.	Pressione eccessiva sul braccio sensore max	Ridurre la pressione della molla	19
16.	Sensore max troppo leggero	Aumentare la pressione della molla	19
17.	Velocità massima impostata insufficiente	Aumentare la velocità massima impostata	9
18.	Velocità massima impostata eccessiva	Ridurre la velocità massima impostata	9
19.	Riserva filo insufficiente	Vedi "Riserva filo insufficiente o vuota" sotto "GUASTO"	-
20.	Comando balloon danneggiato	Riparare/sostituire tutti gli elementi difettosi	11-12
21.	Guasto segnale di arresto tra unità di comando e macchina di tessitura	Verificare tutti i collegamenti/cavi	6-7
22.	Allineamento difettoso tra la bobina e il prealimentatore	Allineare nuovamente la bobina e il prealimentatore	-
23.	Allineamento difettoso tra il prealimentatore e la macchina	Allineare nuovamente il prealimentatore e la macchina	-
24.	Sensore riserva filo difettoso	Sostituire il sensore interessato	10
25.	Scheda motore difettosa	Sostituire il circuito	5
26.	Pannello fusibili difettoso	Sostituire il pannello fusibili interessato	6-7
27.	Interfaccia unità di comando difettosa	Sostituire l'interfaccia interessata	6-7
28.	Cavo di collegamento il prealimentatore difettoso	Sostituire il cavo di collegamento interessato	-
29.	Rottura filo	Ricarica del alimentatore	15-16



IRO AB

Box 54

SE-523 22 Ulricehamn

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSEKLRUNG
DECLARATION CE DE CONFORMITE
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE CE

Guarantee that machine type:

Versichert dass der Maschinentyp:.....

Garantie pour machine type:

Garantisce che il tipo di macchina:.....

Garantia que é o tipo de máquina:

Garantiza de que os tipos de máquinas:.....

XD-X3

Is manufactured in conformity with the provisions of the following EC directives and applicable amendments:

Ist gemäss der folgenden für Maschinen geltenden EG-Richtlinjen hergestellt worden (damit auch alle zusätzliche Änderungen)

Est fabriqué en conformité aux dispositions des directives CE suivantes (y compris tous les amendements):

E' costruito in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive UE e successive modifiche:

Està fabricado conforme con las disposiciones de las debajo mencionadas directivas CE (y sucesivas modificaciones):

Està fabricado em conformidade como estabelecido nas seguintes directivas CE (incluido alterações):

Safety of machinery	2006/ 42/ EC	EN ISO 111 11-1
Low voltage equipment	2006/ 95/ EC	EN ISO 111 11-1
Electromagnetic compatibility	2004/ 108/ EC	EN ISO 111 11-1

Pär Josefsson, Manager Product and Development department, 2011-08-24